

## Sposób podłączenia wyświetlacza wagowego uniwersalnego do PC na czas programowania

Wyświetlacz wagowy jest wyświetlaczem konfigurowalnym, dzięki czemu można przystosować go do współpracy z niemal każdym terminalem wagowym. Do konfiguracji wyświetlacza, a także jego programowania, służy program WagSet. Programowanie wyświetlacza należy przeprowadzić w ciągu 6 sekund od włączenia jego zasilania. Wyświetlacz po poprawnym odebraniu konfiguracji wyświetli napis "saved". Na poniższych schematach przedstawiono sposób podłączenia wyświetlacza do komputera PC na czas programowania.

